СССР МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ



ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЧКЗ-2РИ-Р24-Р12

ПАСПОРТ

И2.815.019 ПС И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ МИ 560-84 В связи с постоянной работой по совершенствованию часов электрических первичных показывающих, повышающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Часы электрические первичные показывающие ПЧКЗ-2РИ-Р24-Р12 (в дальнейшем часы) предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью выработки информации о шкале времени на циферблате со стрелочной индикацией и выработки сигналов информации о размере единицы времени (секунда и минута) в виде электрических импульсов чередующейся полярности для управления вторичными часами по специальным двухпроводным линиям.
- 1.2. Часы должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°C, относительной влажности от 45 до 80% и атмосферным давлением от $8.4\cdot10^4$ до $10.7\cdot10^4$ Па (630 до 800 мм рт. ст.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Показатели хода часов при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C;
 - средний суточный ход не более ±1,5 с;

Температурный коэффициент суточного хода часов при изменении температуры окружающего воздуха от 10 до 15°C и от 25 до 35°C не должен быть более 0,3 с на 1°C.

- 2.2. Параметры импульсов в выходной линии для вторичных часов с минутным отсчетом:
- периодичность посылки один импульс в минуту. Начало импульса в момент показания секундной стрелкой часов 00 секунд ± 1 с;
 - -- полярность чередующаяся;
 - длительность (1.6 ± 0.3) с;
 - длительность переднего и заднего фронтов не более 0,3 с;
 - напряжение (24 ± 6) В.

- 2.3. Параметры импульсов в выходной линии для вторичных часов с секундным отсчетом:
- периодичность посылки при температуре от 15 до 25° С $(1\pm2\cdot10^{-5})$ с; при температуре от 10 до 15° С и от 25 до 35° С $(1\pm5\cdot10^{-6})$ с;
 - полярность чередующаяся;
 - длительность 1 с (без скважности);
 - напряжение (12⁺³) В.
 - 2.4. Нагрузочные характеристики выходных линий:
- сопротивление нагрузки в линии вторичных часов с минутным отсчетом не менее 22 Ом;
- сопротивление нагрузки в линии вторичных часов с секундным отсчетом не менее 2,2 кОм.
- 2.5. Питание часов должно осуществляться от источника выпрямленного без ограничения пульсации или переменного то- ка напряжением (27 +9) В частотой 50 Γ ц.

Применение автотрансформатора не допускается.

Автоматическое резервирование питания часов обеспечивается подключением внешнего источника постоянного тока (батарен гальванических элементов) напряжением (27 \pm 3) В.

- 2.6. Мощность, потребляемая часами от источника переменного или выпрямленного тока, не более:
 - без нагрузки в выходных линиях 10 Вт;
- с максимальной нагрузкой в выходных линиях в момент выдачи минутного импульса 120 Вт.

Мощность, потребляемая часами при питании их от резерв-

ного источника постоянного тока, не более:

- без нагрузки в выходных линиях 2 Вт;
- с максимальной нагрузкой в выходных линиях в момент выдачи минутного импульса 60 Вт.
- 2.7. Вероятность безотказной работы часов за 2000 ч наработки не менее 0,92.
- 2.8. Среднее время восстановления часов в рабочих условиях 4 ч.
 - 2.9. 90-%-ный срок сохраняемости не менее 3 лет.
 - 2.10. Средний срок службы до списания не менее 10 лет.
 - 2.11. Масса часов, кг, не более 7.
 - 2.12. Габаритные размеры $125 \times 250 \times 250$ мм.
- 2.13. Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в приложении 1.

2.14. Сведения о содержании цветных металлов приведены

в приложении 2.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Часы электрические первичные показывающие ПЧК3-2РИ

 -P24-P12
 — 1 шт.

 Паспорт гИ2.815.019 ПС
 — 1 экз.

 Вставка плавкая ВПІ-І-2А
 — 2 шт.

 Вставка плавкая ВПІ-І-ЗА
 — 2 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Часы конструктивно выполнены на несущем основании со съемной крышкой. Элементы электрической схемы смонтированы на монтажных платах. Механизм с циферблатом установлен на колонках с шарнирным соединением. В верхней части основания установлены клеммные колодки для подключения источников питания и выходных линий. На металлической планке установлены держатели предохранителей.
- 4.2. Принцип действия часов заключается в использовании стабильных по периоду следования электрических импульсов, получаемых от времязадающего устройства, для формирования выходных сигналов.
- 4.3. Электрическая схема часов (приложение 3, 4) состоит из следующих основных функционально связанных частей:
 - времязадающего устройства ВУ;
 - формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ1;
 - формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ2;
 - формирователя импульсов чередующейся полярности ФИЗ;
 - выпрямителя и стабилизатора напряжения питания часов.
 - 4.3.1. В схему времязадающего устройства ВУ входят:
 - гнератор кварцевый на 32768 Гц (R1, R2, C3, BQ, ДД1);
 - делитель частоты (ДД1, ДД2, ДД5 . . . ДД7);
 - согласующие усилители (VT5, VT6 и VT7, VT8);
 - схема управления делителем частоты (ДДЗ, ДД4);
 - стабилизатор напряжения 9 В (R28, VД15, VД16).

Времязадающее устройство ВУ выдает импульсы положительной полярности частотой 8 Гц и 0,5 Гц. При установке переключателя SAI в положение «Подгон» ВУ выдает импульсы частотой 16 Гц и 1Гц.

4.3.2. В схему формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ1 входят:

- предварительные усилители управляющих импульсов (VT11, VT12);
 - двухтактный усилитель (VT15 . . . VT18).

Формирователь импульсов ФИ1 выдает в обмотку шагового двигателя М1 импульсы чередующейся полярности напряжением 20 В, частотой 8 Гц (в режиме «Подгон» 16 Гц), без скважности.

- 4.3.3. В схему формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ2 входят:
- предварительные усилители управляющих импульсов (VT13, VT14);
 - двухтактный усилитель (VT19 . . . VT22).

Формирователь импульсов ФИ2 выдает в выходную линию вторичных часов с секундным отсчетом импульсы чередующейся полярности напряжением 12 В, длительностью 1 с (в режиме «Подгон» 0,5 с), без скважности.

- 4.3.4. В схему формирования импульсов чередующейся полярности ФИЗ входят:
 - контактные устройства (SR1.... SR3);
 - усилитель мощности (VT9, VT10);
- формирователь длительности минутных импульсов (VT2 . . . VT4).

Контактные группы (SR1 . . . SR3) переключаются программными кулачками, установленными на выходной оси механизма. (Временные диаграммы переключения контактных групп указаны в приложении 3).

Контактные группы SR2 и SR3 поочередным переключением подключают усилитель мощности к выходной линии таким образом, что полярность импульсов в выходной линии изменяется

каждую минуту.

Усилитель мощности построен по схеме эмиттерного повторителя с RS (R23, R24, C13) формирователем переднего и заднего фронтов импульсов. Начало формирования минутного импульса определяется переключением контактной группы SR1. Конец формирования импульса определяется временем срабатывания транзистора VT4 формирователя длительности импульсов (VT2 . . . VT4).

Переключатель SA2 предназначен для внеочередной посыл-

ки минутных импульсов в выходную линию.

Светодиод VД18 предназначен для визуального контроля формирования импульсов.

Предохранитель FU2 предназначен для защиты усилителя мощности от перегрузки.

- 4.3.5. В схему выпрямителя и стабилизатора напряжения питания часов входят:
 - двухполупериодный выпрямитель (VД1 . . . VД4);
- параметрический стабилизатор напряжения 30 В (VT1, VД7 . . . VД9);
 - предохранитель защиты FU1.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с часами необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряжением до 1000 В.

Перед подключением часов к источникам питания и линиям

нагрузок необходимо произвести их заземление.

6. ПОДГОТОВКА ЧАСОВ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1. Установка часов:
- 61.1. В помещении, где устанавливаются часы, не должно быть паров, кислот и щелочей, а также токопроводящей пыли.
- 6.1.2. Часы должны быть установлены на стене или другой опорной поверхности в вертикальном положении. Установочные размеры часов указаны в приложении 5.
- 6.1.3. Установка часов, источников питания, вторичных часов, а также монтаж соединительных линий должны быть выполнены в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем», утвержденными Госэнергонадзором.
 - 6.2. Порядок работы.
 - 6.2.1. Исходное состояние часов к началу работы:
 - часы прочно закреплены в установленном месте;
- к часам подведены, но не подсрединены линии нагрузок и источников питания;
- переключатели «УПР. СЕК» (SA1) и «УПР. МИН) (SA2) в нейтральном, среднем положении.
 - 6.2.2. Измерительные приборы, необходимые для работы:
- вольтметр по ГОСТ 8711-78 класса точности не ниже 1,5 с пределом измерения до 50 B;
- мост постоянного тока по ГОСТ 7165-78 или омметр по ГОСТ 8038-60 с пределом измерения от 0,01 Ом до 10,0 кОм.
 - 6.2.3. Последовательность выполнения работы:
- проверьте величину сопротивления нагрузок в линиях вторичных часов и подключите линии к часам. Измерение соп-

ротивления нагрузок производите при помощи моста постоянного тока или омметра;

- проверьте напряжение источников питания и подключите часы. Измерение производите при помощи вольтметра. После подключения питания через время 5 . . . 10 с часы должны начать работать;
- проверьте выдачу в выходную линию минутных импульсов. Время формирования минутного импульса сигнализируется свечением светодиода, расположенного на монтажной плате под циферблатом часов. Напряжение импульсов измеряется вольтметром на клеммах часов «МИН. 1», «МИН. 2». Минутные импульсы должны изменять показания вторичных часов в выходной линии;
- проверьте работу ключа «УПР. МИН». Проверка производится поочередным переключением ключа в крайние положения. Ключ необходимо фиксировать в крайних и нейтральном положениях выдержкой не менее 2 с, при этом формирование импульсов контролируйте по свечению светодиода, а выдачу импульсов в выходную линию изменением показаний вторичных часов. Работа ключом «УПР. МИН» возможна только во время прохождения секундной стрелки часов сектора циферблата от цифры «2» до цифры «9».
- проверьте выдачу в выходную линию секундных импульсов. Проверка производится при помощи вольтметра измерением напряжения импульсов на клеммах часов «C1», «C2»;
- проверьте работу переключателя «УПР. СЕК». При переводе ручки переключателя в положение «Стоп» осуществляется остановка часов. При переводе переключателя в положение «Подгон» осуществляется ускорение хода часов (подгон);
- согласуйте показания первичных и вторичных часов с точным временем. Точное время определяется показаниями образцовых часов или сигналом проверки времени, передаваемым по сети радовещания. Согласование показаний часов следует производить при помощи переключателей «УПР. СЕК» и «УПР. МИН» и кнопки ручного перевода минутной и часовой стрелок.

В том случае, если показания вторичных часов отличаются от показаний первичных часов на нечетное количество минут (секунд), необходимо поменять местами провода подключения вторичных часов к выходной линии.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Не реже одного раза в год необходимо промыть спиртом ректификатом контакты SRI... SR3 и контакты переключалей SA1, SA2. Промывку контактов следует производить при отключенном питании часов.

7.2. Не реже одного раза в год необходимо смазать цапфы осей механизма маслом МЗП-6 ГОСТ 7935-74.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 8.1. Часы должны храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до 40° С и относительной влажностью до 80% при 25° С.
- 8.2. Часы, упакованные в транспортную тару, допускают транспортирование при температуре от минус 60 до плюс 50° С на любое расстояние любым видом транспорта. При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие атмосферных осадков, солнечных лучей и возможность механических повреждений.

Наименование неисправностей внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Методы , устранения	Примечание
1. Питачие к часам подключено о часы не работают	Не соблюдена полярность подключения питания нсточника постоянного тока	тания	
	Неисправен предохранитель FU1 или FU2	Заменить предохранитель 😃	
2. Часы не выдают в лииию вто ричных часов с минутным отсчетов		Устранить короткое замы кание в выходной линии Заменить предохранитель	
разнополярных импульсов 3. Показания вторичных часов минутным отсчетом отстают от пока	Загрязнились контакты SR1SR или контакты переключателя SA2	3 Промыть контакты спиртом- ректификатом	
заний первичных часов 4. Рассогласовались относителы друг друга показания вторичных ч	оНапряжение источника питания на же допустимого уровня, соответс: венно ниже допустимого уровня на	11	
СОВ	ряжение минутных и секундных из пульсов в выходных линиях часов	TOTAL	
Блато пасов. Вторичные часы с	р-Ненсправен шаговый двигатель м се-ханнзма ор-	тель	

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические первичные локазывающие ПЧК3-2РИ--Р24-Р12 заводской № 2000 година признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ОТК завода

26 ABT 19985r.

11. ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует работу часов в течение 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий и правил, изложенных в паспорте.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефекта при работе часов в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить его в адрес завода: 191126, Ленинград, ул. Достоевского, 44, ЛОЗ «Хронотрон».

В акте обязательно указать номер и дату выпуска часов.

13. КОРРЕКТИРОВКА ХОДА ЧАСОВ

Корректировку хода часов производят, если средний суточ-

ный ход часов превышает 1,5 с.

Корректировку производят путем подстройки частоты кварцевого генератора часов. Для выполнения этой операции во времязадающем устройстве гИ5.126.013 предусмотрен конденсатор С3, в котором при помощи отвертки можно изменять уснастройки частоты тановочное положение ротора. Точность кварцевого генератора следует контролировать измерением периода секундных импульсов при помощи электронно-счетного частотомера типа ЧЗ-34 по ИЗЗ.721.032 ТУ. Вход частотомера подключают к выходной клемме часов «С1» и минусу источника питания (клемма часов «--»). Измеряют 10 периодов секундных импульсов. Показания частотомера при этом должны быть в пределах от 1999990 мкс до 2000010 мкс.

14. ДАННЫЕ О СРОКЕ ВВОДА ЧАСОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Часы э ектрические первичные показывающие ПЧК3-2РИ-Р24-Р12, заводской № введены в эксплуатацию.

198

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ


Приложение 1 Сборочные единицы Масса в Номер Приме-Macca чание кол-во в 1 шт., г акта Обозначение изделии, г Наименование обозначение кол-во в изделии Золото 0.0002934 0,0000326 9 9 гИ6.730.177 КД103А Диод 0.0041275 0.0008255 5 "5 гИ6.730.177 КЛ202В Диод 0.0000844 0.0000844 гИ6.730.177 1 Стабилитрон KC133A 0.0001688 0,0000844 2 2 гИ5.126.013 Стабилитрон KC147A 0,0009932 0.0009932 гИ6.730.177 Д814А Стабилитрон 0.0039728 0.0009932 4 4 гИ6.730.177 П814Д Стабилитрон 0.0002481 0.0002481 гИ6.730.177 АЛ102ГМ Светодиод 0.0056090 0,0011218 5 5 гИ6.730.177 КТ502Д Транзистор 0.36691 0.036691 10 10 гИ6.730.177 КТ503Д • Транзистор 0,000042672 0,000128016 3 2 гИ2.815.019 КТ817Г Транзистор гИ6.730.177 7 0,0029926 0,0209482 7 rИ5.126.013 K176 Микросхема 0,4033682

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
		Сборочные	единицы		Macca	Macca	Номер	Приме-
Наименованне	Обозначение	обозначение	кол-во	кол-во в изделии	в1шт., г	нзделии, г	акта	чанне
	1							
Серебро			00	51	0,0013862	0,0706962		
Резистор	млт-0,25	гИ6.730.177 гИ5.126.013	39 12	91	0,0010002	0,070000		
Резистор	МЛТ-0,5	гИ6.730.177	4	`4	.0,0044936	0,0179744		
Резистор	МЛТ-2 ┛	гИ6.730.177	1	1	0,0097222	0,0097222		
Резонатор	PK-724A	гИ5.126.013	1	1	0,0004191	0,0004191		·
Конденсатор	ĶПҚ-MП-4/15	гИ5.126.013	1	1	=0,03	0,03		
Конденсатор	K10-7B-H70	гИ5.126.013	5	5	0,01	0,05		
Предохранитель	ВП-1-1	гИ2.815.019	2	2	*0,017553	0,035106		
Днод	КД103A	гИ6.730,177	9	9	0,0042198	0,0379782		
Светодиод	АЛ102ГМ	гИ6.730.177	1	1	0,0002481	0,0002481		
Ключ телефонный	KT-1 - 3-3	гИ5.280.001	1	1	0,417	0,417		
Ключ телефонный	·KT-1. 1-1	гИ5.280.001	1	1	0,28	0,28		
Контакт	ПГ 2527	гИ6.620.004	1	5	0,0074705	0,0372537		5
1	СГ 30106	гИ6.385.010	1	3	0,041511	0,124542	-	

ВЕДОМОСТЬ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЧАСАХ ПЧКЗ-АРИ-Р24-Р12

Приложение 2

Наименование металла, сплава			лич эдер		щи	хся	В	ИЗ,	дēл	ии,	КГ		170	n n	одл ри	еж: пол	нои	и из Спис	сда ^з	че се 1	В І ИЗД	вид(ели	алл е лея и	ов, ома	,	Возможность демонтажа деталей и узлов
метама, сплава	1	2	3	4	5	6	ифи	ификация по группам 7 8 9 10 11 12 13								6 7 8 9 10 11 12 13						13	при списании изделия			
1. Алюминий и адфин- ниевые сплавы			0,173	0,014											0,148	0,12	6									изделия
2. Медь и сплавы на медной основе			0,11		0,076					,					60,0	164	890'0		•							. Разборка из



перечень элементов электрической схемы

Приложение 4

		Кол-во
Поз. обозначение	Наименование	
BQ	Резонатор кварцевый РВЧ-72 ТУ 25-07.1331-77	1
C1, C2	Конденсатор МБМ-160-0,1 ±10% ГОСТ 23232-78	2
C3	Конденсатор КПК-МП-4/15 ГОСТ 5.500-76	: 1
C4	Конденсатор К10-7В-Н70-0,015 мкф +80 % ГОСТ 25814-83	
C5, C6	Коиденсатор К50-20-50В-2000 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	2
C7	Конденсатор К10-7в-Н70-0,015 мкФ +80 % ГОСТ 25814-83	1
C8	Конденсатор К50-20-50В-50 мкФ ОЖО.464,120 ТУ	1
C9 C11	Конденсатор К10-7в-Н70-0.015 мкФ +80 % —20 %	3
C12	Конденсатор К50-20-15в-200 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	1
C13	Конденсатор К50-20-50В-20 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	3
C14 C16	FOCT 23232-78	1
C17-	Коиденсатор К50-20-50B-50 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	1
дд1	Микросхема К176ИЕ5 бК0,348.047 ТУ6	1
дд2	Микросхема К176ИЕ1 6К0.348.047 ТУ	2
ддз, дд4	Микросхема К176ЛА7 бК0.348.047 ТУ	1
_ДД5	Микросхема K176ИЕ1 6K0.348.047 ТУ	2
дд6, дд7	Микросхема К176ТМ2 6К0.348.047 ТУ2	1
FU1	Вставка плавкая ВПІ-1-3А ОЮО.480.003 ТУ Вставка плавкая ВПІ-1-2А ОЮО.480.003	ry 1
FU2	Вставка плавкая ВП1-1-24 С10-1-1-1-24 Резистор МЛТ-0,25-510 кОм ±10%	1
R1	FOCT 7113-77	
R2	Резистор С3-13-22 МОм ±20% ОЖО.467.105 ТУ	1
R3, R4	Резистор МЛТ-0,25-10 кОм ±10% ГОСТ 7113-77	2
R 5	Резистор МЛТ-0,5-1,2 кОм ±10% ГОСТ 7113-77	
		1


Π	родолжение	2

_	Поз. обозначение	Наименование	Кол-во
_	R6	Резистор проволочный 1 Ом ±30%	1 ^
		проволока 119 ВКМ-0,31 (дламой 12 мотать на резисторе МЛТ-2 любого номинала)	1 1
		Резисторы по ГОСТ 7113-77	1
	R7	МЛТ-0,25-3,3 кОм ±10%	1. 1
	R8	МЛТ-0,5-560 Ом ±10%	1
	R9	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1
	R10	Резистор СПЗ-1a-33 кОм-II ГОСТ 11077-78	1
		Резисторы по ГОСТ 7113-77	1
	R11	МЛТ-0,25-27 кОм ±10%	1
	R12	млт-0,25-3,3 кОм ±10%	i
	R13	МЛТ-0,25-2,2 кОм ±10%	2
	R14, R15	млт-0,25-22 кОм ±10%	1
	R16	МЛТ-0,25-3,3 кОм +10%	2
	R17, R18	МЛТ-0,25-100 кОм ±10%	1
	R19	МЛТ-0,25-10 кОм ±10%	2
	R20, R21	МЛТ-0,25-100 кОм ±10%	1
	R22	МЛТ-0,25-3,3 кОм ±10%	
	R23	МЛТ-1-1,2 кОм ±10%	1 1
	R24	МЛТ-0,25-2,2 кОм ±10%	
	R25	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1
	R26, R27	МЛТ-0,25-33, кОм ±10%	,2
	R28′	МЛТ-0,25-3,9 кОм ±10%	2
	R29, R30	МЛТ-0,25-33 кОм ±10%	1
	R31	МЛТ-0,25-2,2 кОм ±10%	4
	R32 R35	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	1
	R36	МЛТ-0,25-470 кОм ±10%	3
	R37, R38, R39		1
	R40	МЛТ-0,25-10 кОм ±10%	i
	R41	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	2
	R42, R43	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	2
	R44, R45	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	
		Резисторы по ГОСТ 7113-77	1
	R46	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	1
	R47	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	2
	R48, R49 R50	МЛТ-0,5-100 Ом ±10% МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1 1

Поз. обозначение	Наименование		Кол-во
R51	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%		1
R52, R53	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10		2
R54	МЛТ-0,25-22 кОм. ±10%		1
R55, R56	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%		2
R57, R58	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%		2
SAI	Ключ телефонный КТ-I————————————————————————————————————		1
SA2	Ключ телефонный КТ-1 ³⁻³ ГОСТ 14299-79 3-3		1
VД1, VД4.	Диод полупроводинковый КД202В УЖ3.362.036. ТУ		4
VД5	Диод полупроводниковый КД103А ТТЗ.362,082, ТУ		1
VД6	Диод полупроводниковый КД202В УЖ3.362.036. ТУ		1
VД7, VД8	Стабилитрон Д814Д аАО.336.207 ТУ		2
VД9	Стабилитрон Д814А аАО.336.207 ТУ		ſ
VД10VД14	Диод полупроводниковый КД103А ТТ3.362.082 ТУ	Ų.	5
VД15, VД16	Стабилитрон КС147А СМЗ.362.812 ТУ		2
VД17	Диод полупроводниковый КД103A TT3.362.082 TV		. 1
VД18	Светоднод АЛ102ГМ УЖО.336.041 ТУ		1
VД19	Стабилитрон КС133А СМ3.362.812 ТУ		1
VД20, VД21	Диод полупроводниковый КД103A ТТЗ.362.082 ТУ		2
VД22, VД23	Стабилитрон Д814А аАО.336.207 ТУ		. 2
VT1	Транзистор КТ817Г аАО.336.187 ТУ		1
VT2	Транзистор ҚТБұзД аАО.336.183.ТУ		1
VT3	Транзистор КТ502Д аАО.336.182 ТУ		1
VT4 .	Транзистор КТ503Д аАО.336.182 ТУ		1
VT5VT8	Транзистор КП303В Ц20.336,601 ТУ		4
VT9, VT10	Транэнстор КТ817Г аАО.336.187 ТУ		2
VT11VT16	Транзистор КТ503Д аАО.336.183 ТУ		6
VT17VT20 -	Транзистор КТ502Д аАО.336,182 ТУ		4
VT21, VT22	Транзистор КТ503Д аАО.336.183 ТУ		2
SR1SR3	Контактная группа гИ6.620.034		3

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во
M1	Электродвигатель ДСО32-0,1-0,375 УЗ, 40 В 50 Гц исп. 1 правое вращение ТУ 16-512.468-80	1
XT1, XT2 ВУ МУ ДПБ	Колодка клеммная гИ6.675.001 Устройство времязадающее гИ5.126.013 Устройство механическое гИ6.040.022 Держатель вставки плавкий ОЮЧ.810.000 ТУ	2 1 1 2

Установочные разтеры



методические указания

ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЧК3-2БР-Р24-Р12

МИ 560-84

Методы и средства поверки

РАЗРАБОТАНЫ

ЛОЗ «Хронотрон» ЛПО «Петродворцовый часовой завод»

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. С. Гендельман к. т. н., С. Б. Молодцов

УТВЕРЖДЕНЫ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом физико-технических и

радиотехнических измерений

Настоящая методика поверки распространяется на часы электрические первичные показывающие ПЧК3-2РИ-Р24-Р12 (далее — часы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в таблице.

Таблица

Наименование операций	Но мера пунктов	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики
1. Внешний осмотр	4.1.	
2. Опробование	4.2.	
3. Определение среднего суточного хода	4.3.1	Сигналы проверки времени, передаваемые по радиотрансляционной сети. Электронный секундомер «Электроника-1-05» ТУ 11М0081-283

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
 - температура окружающего воздуха от 15 до 35°C;
- относительная влажность окружающего воздуха от 45 до 80%;
 - атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;
- питание часов должно осуществляться от источника переменного (частотой 50 Γ ц) или выпрямленного (без ограничения пульсации) тока напряжением (27 \pm 3) В с резервированием от батареи гальванических элементов напряжением (27 \pm 3) В.

3. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

3.1. Перед проведением поверки выполняют работы, предусмотренные разделом 5 паспорта гИ.2.815.019 ПС на часы ПЧК3-2РИ-Р24-Р12.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра устанавливают отсутствие механических повреждений часов.

4.2. Опробование.

Перед проведением поверки должно быть проведено опробование автоматического резервирования питания часов. Проверку производят путем кратковременного отключения основного питания, при этом часы должны продолжать работать от источника резервного питания.

4.3. Определение метрологических параметров.

4.3.1. Определение среднего суточного хода часов проводят в

течение 7 суток в следующей последовательности:

По началу шестого сигнала проверки времени, воспринимаемому на слух от радиоприемника или абонентского громкоговорителя, подключенного к радиотрансляционной сети, производят запуск секундомера «Электроника 1-05». (Примечание: Допускается использовать секундомер типа СОСпр по ГОСТ 5072-79).

Определяют поправку часов путем сравнения их показаний с показаниями секундомера. По истечение 7 суток вновь определяют поправку часов аналогично вышеизложенному.

Средний суточный ход часов вычисляют по формуле:

$$g_i = \frac{U_{i+1} - U_i}{7}$$
 , где:

U_і — поправка часов на момент начала проверки, с;

U₁₊₁ — поправка часов по истечении 7 суток, с;

Средний суточный ход часов, по абсолютной величине, не должен быть более 1,5 с.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Результаты поверки оформляют в установленном порядке.

